

RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 82 - 46 / 21.01.2021

**SPITALUL MUNICIPAL
CAREI**

Nr. 536
Ziua 21. Luna 01. Anul 2021

CNCIR S.A. sucursala ORADEA

Adresa : Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11
cod postal 410473
Telefon : 0359 401361
Fax : 0359 401361
EMAIL : oradea@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	SEDIU/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 25

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane apa calda
Tip / Model	Cazane apa calda / REX 120
Producător	ICI CALDAIE S.P.A
r înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	ORCZN100444 / 09437 200020849 / 2014
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = --- 3 Debit [t/h] = --- 4 Presiune maxima [bar] = 5 5 Putere [Kw] = 1200 6 Suprafata de incalzire [mp] = --- 7 Temperatura maxima [gr.C] = 100
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	NA

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 21.01.2021 / 21.01.2021

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

NA

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcționala/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-02 editie în vigoare	NA

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

- Lanterna,
- Lupa,
- Pompa de presiune hidraulică ,
- Manometru proprietatea CNCIR, seria 1002906, domeniul de masurare 0-40 bar, cu certificat de etalonare 020/ 15.07.2020, valabil pana in 14.07.2025,
- Manometru proprietatea CNCIR, seria 114, domeniul de masurare 0-30 bar, cu certificat de etalonare 021/ 15.07.2020, valabil pana in 14.07.2025

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
NA

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

9.a. Constatări

- La revizia interioară nu se constata defecte vizibile neadmisibile;
- Încercarea la presiune hidraulică s-a efectuat la 7,5 bar, timp de 10 minute, cu rezultat corespunzător;
- Supape de siguranță reglate la 5 bar ;
- Tipul verificărilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 8944/ 09.12.2020 și PT C9-2010, VTU RI+IP.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Revizie interioară (RI) – Verificare interioară	☒	☐	☐	
Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară	☒	☐	☐	
Verificarea dispozitivelor de siguranță/ supapelor de siguranță.	☒	☐	☐	
Încercare de presiune hidraulică (IP)	☒	☐	☐	
Încercare la cald (IC)	☐	☐	☒	
Verificare tehnică privind regimul chimic	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare conform PT C9-2010, având următorii parametri:

p= 5 bar, P= 1200 kw, T= +100 °C, fluid de lucru-apa caldă;

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă reviziei interioare se va efectua până la 31/01/2024

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă încercării la presiune hidraulică se va efectua până la 31/01/2024

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 82 - 46 / 21.01.2021

Pagina 3 din 3
cod FGI-PG-INSP-09-01, Ed. 1, Rev. 0

CNCIR S.A. sucursala ORADEA

Adresa : Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11
cod postal 410473
Telefon : 0359 401361
Fax : 0359 401361
EMAIL : oradea@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

11. Prezentul Raport de inspecție conține 3 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IMSP OLENICI-VASILE DAN Raport validat la data 21.01.2021 nr. 345 Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalajilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune-Oradea Inspector OLENICI DAN	Deținător / Utilizator nume, prenume DR-RAT ELISABETA semnătură, ștampilă Data : 21.01.2021	Operator RSVTI nume, prenume LORENTI RSVTI semnătură, ștampilă Data : 21.01.2021
---	--	---

CNCIR S.A. sucursala ORADEA

Adresa : Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473
Telefon : 0359 401361
Fax : 0359 401361
EMAIL : oradea@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11976 /2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Oana Sibului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, Romania

X

Public

Uz intern


Confidential

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	CT/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 25

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane apa calda
Tip / Model	Cazane apa calda / Cazan apa calda
Producător	VIESSMANN
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1552 / 7179847600247 101 / 2006
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = ---- 3 Debit [t/h] = ---- 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = 1120 6 Suprafata de incalzire [mp] = ---- 7 Temperatura maxima [gr.C] = 105
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	NA

**3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:**a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐b. Inspecție tehnică în utilizare ☒c. Inspecție tehnică după reparare ☐**4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI:** 09.09.2020 / 09.09.2020**5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:**

NA

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-02 editie în vigoare	NA

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

-Lanterna,

-Lupa,

-Pompa de presiune hidraulică ,

-Manometru proprietatea CNCIR, seria 1002906, domeniul de masurare 0-40 bar, cu certificat de etalonare 020/ 15.07.2020, valabil pana in 14.07.2025,

-Manometru proprietatea CNCIR, seria 114, domeniul de masurare 0-30 bar, cu certificat de etalonare 021/ 15.07.2020, valabil pana in 14.07.2025

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
NA

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

9.a. Constatări

- La revizia interioară nu se constata defecte vizibile neadmisibile;
- Încercarea la presiune hidraulică s-a efectuat la 9 bar, timp de 10 minute, cu rezultat corespunzător;
- Supapa de siguranță reglată la 5,8 bar ;
- Tipul verificărilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 5677/ 03.08.2020 și PT C9-2010, VTU RI+IP.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Revizie interioară (RI) – Verificare interioară	☒	☐	☐	
Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară	☒	☐	☐	
Verificarea dispozitivelor de siguranță/ supapelor de siguranță.	☒	☐	☐	
Încercare de presiune hidraulică (IP)	☒	☐	☐	
Încercare la cald (IC)	☐	☐	☒	
Verificare tehnică privind regimul chimic	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare conform PT C9-2010, având următorii parametri:
p= 6 bar, P= 1120 kw, T= +105 °C, fluid de lucru-apă caldă;

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă reviziei interioare se va efectua până la 30/09/2023
Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă încercării la presiune hidraulică se va efectua până la 30/09/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 3 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IMSP OLENICI VASILE DAN Raport Valabil la data 10. Sep. 2020 09:31:34 Compania Națională pentru Controlul Cazanelor - Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - Oradea Inspector OLENICI DAN	Deținător / Utilizator nume, prenume DR. RAT ELISA CRISTINA semnătură, ștampilă  Data : 09.09.20	Operator RSVTI nume, prenume ERLI LORANT ISTVAN semnătură, ștampilă  Data : 09.09.20