

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	SPIT. MUNICI. CAREI/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 25

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane /
Producător	IFMA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1230 / I20AM0700056 / 2000
Parametri	1 Cu însoțitor = - 2 Mod acționare instalație = ELECTRICA 3 Mod acționare usi = AUTOMATA 4 Numar persoane = 6 5 Numar stații = 7 6 Sarcina [Kg] = 500 7 Viteza [m/s] = 1/0,25
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A



3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 22.06.2022 / 22.06.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:

N/A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 ediție în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Subler proprietatea CNCIR, seria 112, certificat de etalonare nr. 0305TM20/30.07.2020, valabil până la 29.07.2025.
Ruleta, proprietatea CNCIR , serie: 7005. Certificat etalonare: 01.01-453/25.06.2020.Data următoarei etalonari: 24.06.2022.
Contragreutati de beton de 40 kg bucata, conform specificațiilor producătorului.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

CNCIR S.A. sucursala ORADEA

Adresa :Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473
Telefon : 0359 401361
Fax : 0359 401361
EMAIL : oradea@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

CNCIR S.A.
CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO86RDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Oana Sibului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România

X	Public
	Uz intern
	Confidential

9.a. Constatări

1. Lucrarile de întreținere și revizie tehnică sunt executate de SC ALCRIO SERVICE SRL. Aut. nr: DISPR/CR4/P/35/2225/0/19.10.2011. Contract: 205/01.03.2019.
2. Verificarile și încercările, în gol și în sarcină, static și dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzătoare.
3. Tipul verificarilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 3343/28.04.2022 și PT aplicabila PT R2-2010.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☒	☐	☐	
Verificări în cabina	☒	☐	☐	
Verificări în funcționare ascensor	☒	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☒	☐	☐	
Încercarea statică	☒	☐	☐	
Încercarea dinamică	☒	☐	☐	

9.b. Concluzii



Ascensorul îndeplinește condițiile de acordare a autorizației în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR : PT R2-2010 SI PT R3-2010.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 31/05/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR  Inspector REȘTEA MIHAI PAVEL	Deținător / Utilizator nume, prenume <i>DE-DAN GHEORGHE</i> semnătură, ștampilă  Data : <i>22-06-2022</i>	Operator RSVTI nume, prenume <i>ERLILORANT</i> semnătură, ștampilă  Data : <i>22-06-2022</i>
---	--	---

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	INCINTA/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 7

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane /
Producător	EMAC
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1248 / 639 A / 2007
Parametri	1 Cu însoțitor = DA 2 Mod acționare instalație = ELECTRICA 3 Mod acționare usi = AUTOMATA 4 Numar persoane = 15 5 Numar stații = 7 6 Sarcina [Kg] = 1250 7 Viteza [m/s] = 1
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:


a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării

☐

b. Inspecție tehnică în utilizare

☒

c. Inspecție tehnică după reparare

☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 31.08.2022 / 31.08.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:

N/A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Subler proprietatea CNCIR, seria 112, certificat de etalonare nr. 0305TM20/30.07.2020, valabil până la 29.07.2025.

Ruleta proprietatea CNCIR, seria 10126, certificat de etalonare nr. 13602-07.22/15.07.2022, valabil până la 14.07.2026.

Contragreutate de beton de 40 kg bucata, conform specificațiilor producătorului.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

CNCIR S.A. sucursala ORADEA Adresa :Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473 Telefon : 0359 401361 Fax : 0359 401361 EMAIL : oradea@cncir.eu WEB : www.cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1976 /2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO868ROE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	X	Public
			Uz intern
			Confidential

9.a. Constatări

1. Lucrarile de întreținere și revizie tehnică sunt executate de SC ALCRIO SERVICE SRL. Aut. nr: DISPR/CR4/P/35/2225/0/19.10.2011. Contract: 368/03.04.2018.
2. Verificarile și încercările, în gol și în sarcină, static și dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzătoare.
3. Tipul verificarilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 6519/25.08.2022 și PT aplicabilă PT R2-2010.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☒	☐	☐	
Verificări în cabina	☒	☐	☐	
Verificări în funcționare ascensor	☒	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☒	☐	☐	
Încercarea statică	☐	☐	☒	
Încercarea dinamică	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Ascensorul îndeplinește condițiile de acordare a autorizației în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR : PT R2-2010 și PT R3-2010.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 31/07/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.


Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR REȘTEA MIHAI PAVEL Raport de inspecție tehnică pentru Controlul Calității instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune Oradea Inspector REȘTEA MIHAI PAVEL	Deținător / Utilizator DR. DRAGOS CIPRIAN nume, prenume semnătură, ștampilă Data : 31-08-2022	Operator RSVTI REȘTEA MIHAI PAVEL nume, prenume semnătură, ștampilă Data : 31-08-2022
---	---	---

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	SEDIU/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 25

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane /
Producător	IGV
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1277 / OV99198373 / 2010
Parametri	1 Cu însoțitor = DA 2 Mod acționare instalație = ELECTRICA 3 Mod acționare usi = AUTOMATA 4 Numar persoane = 13 5 Numar statii = 6 6 Sarcina [Kg] = 1000 7 Viteza [m/s] = 1
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A



3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐

b. Inspecție tehnică în utilizare ☒

c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 22.06.2022 / 22.06.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:

N/A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 ediție în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Subler proprietatea CNCIR, seria 112, certificat de etalonare nr. 0305TM20/30.07.2020, valabil până la 29.07.2025.

Ruleta, proprietatea CNCIR, serie: 7005. Certificat etalonare: 01.01-453/25.06.2020. Data următoarei etalonări: 24.06.2022.

Contragreutate de beton de 40 kg bucata, conform specificațiilor producătorului.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

9.a. Constatări

1. Lucrarile de întreținere și revizie tehnică sunt executate de SC ALCRIO SERVICE SRL. Aut. nr: DISPR/CR4/P/35/2225/0/19.10.2011. Contract: 205/01.03.2019.
2. Verificarile și încercările, în gol și în sarcină, static și dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzătoare.
3. Tipul verificarilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 3343/28.04.2022 și PT aplicabilă PT R2-2010.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☒	☐	☐	
Verificări în cabina	☒	☐	☐	
Verificări în funcționare ascensor	☒	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☒	☐	☐	
Încercarea statică	☐	☐	☒	
Încercarea dinamică	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Ascensorul îndeplinește condițiile de acordare a autorizației în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR : PT R2-2010 SI PT R3-2010.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 31/05/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune Oradea Inspector REȘTEA MIHAI PAVEL	Deținător / Utilizator nume, prenume <i>De-DRAG</i> semnătură, ștampila <i>[Ștampilă Locală Municipality Oradea]</i> Data : <i>22-06-2022</i>	Operator RSVTI nume, prenume <i>ERLI</i> semnătură, ștampila <i>[Ștampilă Operator RSVTI Lorant Istvan]</i> Data : <i>22-06-2022</i>
--	---	--

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	SEDIU/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 25

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane /
Producător	IGV
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1276 / OV99198372 / 2010
Parametri	1 Cu insotitor = DA 2 Mod actionare instalatie = ELECTRICA 3 Mod actionare usi = AUTOMATA 4 Numar persoane = 21 5 Numar statii = 7 6 Sarcina [Kg] = 1600 7 Viteza [m/s] = 1
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A



3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 22.06.2022 / 22.06.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:

N/A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Subler proprietatea CNCIR, seria 112, certificat de etalonare nr. 0305TM20/30.07.2020, valabil pana la 29.07.2025.
Ruleta, proprietatea CNCIR , serie: 7005. Certificat etalonare: 01.01-453/25.06.2020.Data urmatoarei etalonari: 24.06.2022.
Contragreutati de beton de 40 kg bucata, conform specificatiilor producatorului.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

9.a. Constatări

1. Lucrarile de întreținere și revizie tehnică sunt executate de SC ALCRIO SERVICE SRL. Aut. nr: DISPR/CR4/P/35/2225/0/19.10.2011. Contract: 205/01.03.2019.
2. Verificarile și încercările, în gol și în sarcină, static și dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzătoare.
3. Tipul verificarilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 3343/28.04.2022 și PT aplicabila PT R2-2010.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☒	☐	☐	
Verificări în cabina	☒	☐	☐	
Verificări în funcționare ascensor	☒	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☒	☐	☐	
Încercarea statică	☐	☐	☒	
Încercarea dinamică	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Ascensorul îndeplinește condițiile de acordare a autorizației în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR : PT R2-2010 SI PT R3-2010.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 31/05/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune Oradea Inspector RESTEA MIHAI PAVEL	Deținător / Utilizator nume, prenume DR. DRAGOS CIPRIAN semnătură, ștampilă Data : 22-06-2022	Operator RSVTI nume, prenume ERLI LORANT ISTVAN semnătură, ștampilă Data : 22-06-2022
--	---	---

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Tel./Fax/E-mail	0261.863101 / 0261863105 / office@spitalcarei.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4038636 /
Utilizator	SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Adresa	Str. 25 OCTOMBRIE nr. 25, Carei, SATU MARE
Loc de funcționare / Locul inspecției	INCINTA/SATU MARE , CAREI str. 25 OCTOMBRIE nr. 7

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane /
Producător	EMAC
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	1249 / 639B / 2007
Parametri	1 Cu însoțitor = - 2 Mod acționare instalație = ELECTRICA 3 Mod acționare usi = AUTOMATA 4 Numar persoane = 6 5 Numar stații = 7 6 Sarcina [Kg] = 500 7 Viteza [m/s] = 1
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A


3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparație ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 07.09.2022 / 07.09.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNIIȚIALĂ:

N/A



6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Subler proprietatea CNCIR, seria 112, certificat de etalonare nr. 0305TM20/30.07.2020, valabil până la 29.07.2025.
Ruleta proprietatea CNCIR, seria 10126, certificat de etalonare nr. 13602-07.22/15.07.2022, valabil până la 14.07.2026.
Contragreutate de beton de 40 kg bucata, conform specificațiilor producătorului.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

CNCIR S.A. sucursala ORADEA Adresa :Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473 Telefon : 0359 401361 Fax : 0359 401361 EMAIL : oradea@cncir.eu WEB : www.cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1976/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO66BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediul social: Str. Oana Sibului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	X	Public
			Uz intern
			Confidential

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI  CNCIR Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 396 - 784 / 07.09.2022 Pagina 2 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01, Ed. 1, Rev. 0	CNCIR S.A. sucursala ORADEA Adresa :Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473 Telefon : 0359 401361 Fax : 0359 401361 EMAIL : oradea@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
--	---	---

9.a. Constatări

1. Lucrarile de intretinere si revizie tehnica sunt executate de SC ALCRIO SERVICE SRL. Aut. nr: DISPR/CR4/P/35/2225/0/19.10.2011. Contract: 368/03.04.2018.
2. Verificarile si incercarile, in gol si in sarcina, static si dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzatoare.
3. Tipul verificarilor tehnice efectuate conform Contract/Comanda nr. 6519/25.08.2022 si PT aplicabila PT R2-2010.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☒	☐	☐	
Verificări în cabina	☒	☐	☐	
Verificări în funcționare ascensor	☒	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☒	☐	☐	
Încercarea statică	☐	☐	☒	
Încercarea dinamică	☐	☐	☒	

9.b. Concluzii

Ascensorul îndeplinește condițiile de acordare a autorizatiei în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR : PT R2-2010 SI PT R3-2010.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 31/07/2023

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție si factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR Răstean Mihai Păvel Raportul este însoțit de 2 copii Recipientelor sub Presiune-Oradea Inspector RĂSTEAN MIHAI PAVEL	Deținător / Utilizator nume, prenume DRAGOS CIPRIAN semnătură, ștampilă  Data : 07.09.2022	Operator RSVTI nume, prenume ERLI ERANT ISTVAN semnătură, ștampilă  Data : 07.09.2022
---	--	---

CNCIR S.A. sucursala ORADEA Adresa :Oradea str. Dimitrie Cantemir Nr.9-11 cod postal 410473 Telefon : 0359 401361 Fax : 0359 401361 EMAIL : oradea@cncir.eu WEB : www.cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1976/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791814260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XX0007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediul social: Str. Oana Sibului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	<table border="1"> <tr> <td align="center">X</td> <td>Public</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uz intern</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Confidential</td> </tr> </table>	X	Public		Uz intern		Confidential
X	Public							
	Uz intern							
	Confidential							